


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы
ЗАО г. Железнодорожск по ЖКХ


« ____ » _____ А.А. Сергейкин

А К Т

комиссионного обследования технического состояния объекта муниципальной собственности: нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 36В

ЗАО Железнодорожск

30.11.2020 г.

Комиссия в составе:

Ю.А. Белоусовой	-главного специалиста Отдела КУМИ Администрации ЗАО г. Железнодорожск,
Ю.П. Петровой	-начальника ТО УГХ Администрации ЗАО г. Железнодорожск,
Ю.С. Пятницинной	-ведущего специалиста МКУ «УКС»,
А.Ю. Морозова	-заместителя директора МКУ «УИК»

провела визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 36В. Основанием проведения обследования является служебная записка начальника КУМИ от 24.11.2020 № 20-32/147.

При обследовании установлено:

1. Здание нежилое, административное, является муниципальной собственностью. Здание кирпичное, состоит из двух блоков: одноэтажный ангарного типа и двухэтажная пристройка.

2. При осмотре помещений первого этажа выявлено следующее:

2.1. В помещении № 1 полы заливные бетонные, имеются металлические рельсы, наблюдается провал пола. Помещение ангарного типа. Стены окрашены масляной и клеевой краской, по клеевой краске наблюдаются отслоения, трещины, следы затопления в виде сухих пятен. Имеется 18 оконных деревянных проемов забитых деревянными досками, частично отсутствует остекление. Потолок окрашен клеевой краской, наблюдаются загрязнения, отслоения окрасочного слоя, следы затопления в виде сухих пятен. На потолке закреплены 4 светильника в нерабочем состоянии. Ворота деревянные двупольные, окрашены масляной краской, наблюдается отслоение окрасочного слоя. Перекрытие из бетонных ребристых плит. Имеется запасный выход в виде встроенного тамбура, дверные полотна запасного выхода отсутствуют. Имеется вход на лестничную площадку, где расположены помещения туалета и душевой.

Сантехническое оборудование отсутствует. Лестничный марш бетонный с металлическим ограждением.

2.2. При осмотре помещений второго этажа выявлено следующее:

2.2.1. На втором этаже расположены 3 помещения. В помещении № 2 полы покрыты оргалитом, загрязнены. Стены окрашены масляной и клеевой краской, по клеевой краске наблюдаются отслоения, трещины, следы затопления в виде сухих пятен. Потолок окрашен клеевой краской, наблюдаются загрязнения, отслоения окрасочного слоя, следы затопления в виде сухих пятен. Перекрытие из бетонных ребристых плит. Имеется два деревянных оконных заполнения. На потолке закреплены 4 светильника в нерабочем состоянии.

2.2.2. В помещении № 3 имеется запасный выход с металлической лестницей. Стена с оконным заполнением разрушена. Дверное полотно запасного выхода отсутствует. Потолок окрашен клеевой краской, наблюдаются загрязнения, отслоения окрасочного слоя, следы затопления в виде сухих пятен. Перекрытие из бетонных ребристых плит.

2.2.3. В помещении № 4 полы из плитки ПВХ. Потолок окрашен клеевой краской, наблюдаются загрязнения, отслоения окрасочного слоя, следы затопления в виде сухих пятен. Перекрытие из бетонных ребристых плит. Стены окрашены масляной и клеевой краской, по клеевой краске наблюдаются отслоения, трещины, следы затопления в виде сухих пятен. Имеется оконное деревянное заполнение. На потолке закреплен 1 светильник в нерабочем состоянии.

3. Трубопровод и радиаторы отопления демонтированы во всем здании.

4. Кровля односкатная шиферная не осматривалась.


Решение комиссии:

1. Техническое состояние нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 36В в целом неудовлетворительное, требуется проведение экспертизы специализированной организацией.

Подписи:

_____ Ю.А. Белоусова

_____ Ю.П. Петрова

_____ Ю.С. Пятницина

_____ А.Ю. Морозов



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по ЖКХ


_____ А.А. Сергейкин
« ____ » _____

А К Т

комиссионного обследования технического состояния объекта муниципальной
собственности: нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул.
Горького, д. 36Г

ЗАТО Железнодорожск

30.11.2020 г.

Комиссия в составе:

Ю.А. Белоусовой	-главного специалиста Отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск,
Ю.П. Петровой	-начальника ТО УГХ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск,
Ю.С. Пятницинной	-ведущего специалиста МКУ «УКС»,
А.Ю. Морозова	-заместителя директора МКУ «УИК»

провела визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 36Г. Основанием проведения обследования является служебная записка начальника КУМИ от 24.11.2020 № 20-32/147.

При обследовании установлено:

1. Здание нежилое, является муниципальной собственностью. Здание кирпичное, одноэтажное, предназначено для хранения автотранспорта на 6 боксов.

2. При осмотре помещений выявлено следующее:


Полы заливные бетонные. Стены без окраски. Вход в помещение осуществляется через деревянные ворота по металлическому каркасу. Потолок не окрашен. В каждом боксе на потолке закреплен 1 светильник. На стене дворового фасада закреплен осветительный прибор (ДРЛ).

3. Кровля односкатная шиферная не осматривалась.

Решение комиссии:

1. Техническое состояние нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Горького, д. 36Г в целом удовлетворительное.

Подписи:

 Ю.А. Белоусова

 Ю.П. Петрова


 Ю.С. Пятницина

 А.Ю. Морозов



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по ЖКХ


_____ А.А. Сергейкин
« ____ » _____

А К Т

комиссионного обследования технического состояния объекта муниципальной собственности: нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 36Д

ЗАТО Железнодорожск

30.11.2020 г.

Комиссия в составе:

Ю.А. Белоусовой	-главного специалиста Отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск,
Ю.П. Петровой	-начальника ТО УГХ Администрации ЗАТО г. Железнодорожск,
Ю.С. Пятницинной	-ведущего специалиста МКУ «УКС»,
А.Ю. Морозова	-заместителя директора МКУ «УИК»

провела визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железнодорожск, ул. Горького, д. 36Д. Основанием проведения обследования является служебная записка начальника КУМИ от 24.11.2020 № 20-32/147.

При обследовании установлено:

1. Здание нежилое, является муниципальной собственностью. Здание кирпичное, одноэтажное, предназначено для хранения автотранспорта.

2. При осмотре помещения выявлено следующее:


Полы заливные бетонные, покрытие пола из линолеума, наблюдаются разрывы по покрытию. Имеется смотровая яма, закрыта деревянным настилом. Стены окрашены клеевой краской, по клеевой краске наблюдаются отслоения, следы затопления в виде сухих пятен. Вход в помещение осуществляется через деревянные ворота. Имеется тамбур и тамбурные деревянные ворота. Отделка ворот металлическая. Потолок окрашен клеевой краской, наблюдаются загрязнения, отслоения окрасочного слоя, следы затопления в виде сухих пятен. На потолке закреплены 4 светильника в нерабочем состоянии. На стене дворового фасада закреплен осветительный прибор (ДРЛ).

3. Кровля односкатная шиферная не осматривалась.

Решение комиссии:

1. Техническое состояние нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Горького, д. 36Д в целом удовлетворительное.

Подписи:


_____ Ю.А. Белоусова


_____ Ю.П. Петрова


_____ Ю.С. Пятницина


_____ А.Ю. Морозов

